

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Участок литья</i>					
129А(130А), Ученик литейщика пластмасс	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
131А(132А), Ученик литейщика пластмасс	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
109А(110А; 111А; 112А; 113А). Литейщик пластмасс 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
114А(115А; 116А; 117А; 118А). Литейщик пластмасс 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
119А(120А; 121А; 122А; 123А). Литейщик пластмасс 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
124А(125А; 126А; 127А; 128А). Литейщик пластмасс 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
459. Литейщик пластмасс 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

460. Литейщик пластмасс 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
133. Дробильщик 2 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Группа наладки</i>					
134. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
135. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
136A(137A; 138A; 139A). Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
140. Старший наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
581. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
9/2018. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Группа изготовления пластмассовых изделий</i>					

146. Дробильщик 2 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня воздействия вредного фактора		
385. Укладчик-упаковщик 3 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		

Дата составления: 01.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Пронькин С.В.

(дата)

03 июля 2026

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству

(должность)

(подпись)

Попов С.В.

(дата)

03 июля 2026

Директор по логистике

(должность)

(подпись)

Жокина О.А.

(дата)

03 июля 2026

Начальник отдела управления персоналом

(должность)

(подпись)

Зоткина С.А.

(дата)

03 июля 2026

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Краскова Е.В.

(дата)

03 июля 2026

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Павлов В.А.

(дата)

03 июля 2026

Представитель трудового коллектива

(должность)

(подпись)

Барабанов А.А.

(дата)

03 июля 2026

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1228

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Карпунин Василий Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.07.2026

(дата)